



Номенклатурный перечень деталей

12.02.2024

Spare parts list

Действителен с / Valid from

МАШИНА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СВЕРЛИЛЬНАЯ

Д-10/550ЭР

Артикул изделия

1055.**.**.**.**

MANUAL ELECTRIC DRILLING MACHINE

F90022

Product ID

F90022

FELISATTI

Номер на
схеме

WELEE

Разборная схема

Артикул

Наименование детали

Drawing
number

Spare part ID

Name of the spare part

Характеристика

шт. в изд

Штрих код

Technical parameters

pcs per
unit

Bar code

1055.00010001	Винт	1		screw	M5x18	1	
1055.00020034	Патрон	2		chuck	0.8-10mm	1	
1055.00030011	Стопорное кольцо	3		clamp	φ26	1	
1055.00040035	Шпиндель	4		output shaft	φ10x48	1	
1055.00050033	Шпонка	5		woodruff key	3x10	1	
1055.00060010	Подшипник	6		bearing	6000,00	1	
1055.00070011	Стопорное кольцо	7		shaft clamp	φ10	2	
1055.00080001	Винт	8		screw	ST4x22	3	
1055.00090013	Корпус редуктора	9		gear box		1	
1055.00130010	Подшипник	13		bearing	696,00	1	
1055.00140006	Вал	14		shaft tooth	12зуб/φ12.2x28	1	
1055.00150106	Шарик стальной	15		steel ball	φ3	1	
1055.13170480	Вал шестерня	13-17	0.00	0.00	0.00	1	0
1055.00160032	Шестерня	16		small gear	25зуб	1	
1055.00170076	Игольчатый подшипник	17		needle bearing	HK0608	1	
1055.00100032	Шестерня	10		big gear	43зуб	1	
1055.00110075	Втулка	11		steel sleeve	φ14xφ10x10	1	
1055.00120042	Промшит	12		middle cover		1	
1055.00180010	Подшипник	18		bearing	CHL608	1	
1055.00070011	Стопорное кольцо	7		shaft clamp	φ10	1	
1055.00190036	Ротор	19		rotor	φ35x30H (5зуб)	1	
1055.00200010	Подшипник	20		bearing	607,00	1	
1055.00210045	Диафрагма	21		fan blade		1	
1055.00220001	Винт	22		screw	ST4x45	2	
1055.00230037	Статор	23		stator	φ58.5x30H	1	
1055.00240009	Штифт	24		pin	φ6x20	1	
1055.00250046	Корпус двигателя	25		housing		1	
1055.00260029	Щёткодержатель	26		brush holder		1	
1055.00270031	Щётка угольная	27		carbon brush	5x9x11	1	
1055.00280028	Крышка щёточного узла	28		brush cap		1	
1055.00290025	Прижим шнура	29		cable clip		1	
1055.00300001	Винт	30		screw	ST4x14	2	
1055.00310026	Трубка защитная шнура	31		cable guard		1	

